2023年9月吉日

お客様各位

サンコーテクノ株式会社
機能材本部

アルコール検知器 ST-3000本体点検整備費用につきまして

拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、呼気アルコール検知器をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、アルコール検知器「ST-3000」のセンサーモジュール交換費用につきまして、

校正有効期限を超過した場合、本体点検整備費用を加算したユーザー価格77,000円（税別）をご請求しておりましたが、2023年10月より、本体点検整備はせず、センサーモジュール交換費用のみご請求させていただきます。

校正有効期限を超過した検知器本体において、点検整備することで安心してお使いいただけるようお預かりしておりましたが、ほとんどのケースで問題が見られないことから、廃止することに致しました。点検整備をご希望の場合は、検知器をお預かり後、別途見積させていただきます。

何卒ご理解・ご容赦いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

サンコーテクノ株式会社
機能材本部
TEL：0120-071-735

以上